УДК 621.165.62-192

О.Ю. ЧЕРНОУСЕНКО, д-р техн. наук; проф. НТУУ «КПИ», Киев

ПОВРЕЖДЕННОСТЬ И ОСТАТОЧНИЙ РЕСУРС СТОПОРНЫХ КЛАПАНОВ ЦВД И ЦСД ПАРОВОЙ ТУРБИНЫ К-800-240 СЛАВЯНСКОЙ ТЭС

Предложена оценка повреждения и остаточного ресурса корпусов стопорных клапанов высокого и среднего давления паровых турбин большой мощности с определением повреждаемости с учетом ремонтных восстановительных изменений конструкции в период эксплуатации. Приведены расчетные данные малоцикловой усталости металла корпусов стопорных клапанов высокого и среднего давления и остаточные сроки их эксплуатации для паровой турбины K-800-240 энергоблока № 7, работавших в разных эксплуатационных условиях.

Ключевые слова: поврежденность и остаточный ресурс, малоцикловая усталость металла, повреждаемость, ремонтные возобновляемые изменения конструкции.

Введение. Стопорные клапана ЦВД и ЦСД паровой турбины К-800-240 Ленинградского металлического завода представляют собой литые толстостенные конструкции, подвергаются воздействию высоких температурных нагрузок на стационарных режимах и значительных температурных скачков на переменных режимах работы. Стоимость этих элементов паротурбинной установки значительна. Надежная работа стопорных клапанов ЦВД и ЦСД паровой турбины определяет работоспособность всего энергоблока. Таким образом, ресурс этих элементов энергоблоков требует оценки с целью продления срока их эксплуатации согласно нормативным документам [1–3].

Как уже указывалось ранее [4], при расчетной оценке ресурса паровых турбин не учитывались конструктивные изменения в элементах энергетического оборудования, которые образовались на протяжении всего срока эксплуатации (выборки металла в местах появления трещин и растрескиваний, проточки роторов по канавкам уплотнений и др.). Такие конструктивные меры вызывают ремонтновосстановительные изменения конструкции клапанов ЦВД и ЦСД в процессе плановопредупредительных ремонтов.

В работе применен комплексный подход к оценке остаточного ресурса стопорных клапанов паровой турбины большой мощности [4], использованный для оценки остаточного ресурса высокотемпературных корпусов и роторов ЦВД и ЦСД паровой турбины К-800-240. Современное развитие вычислительной техники позволяет усложнить расчетные модели литых элементов паровых турбин, таких как клапана, путем создания в редакторах (AVTOCAD, Solid works и др.) трехмерных моделей энергетических объектов.

Расчетное исследование теплового и напряженно-деформированного состояния корпусов стопорных клапанов турбины K-800-240. Порядок поверочного расчета высокотемпературных элементов, а именно для корпусов и роторов ЦВД и ЦСД паровой турбины K-800-240 подробно описан в [5–6]. Разработана методика 3-D конструирования элементов турбомашин с применением программного продукта Solidworks и учетом технологических выборок материала элементов оборудования, которые образовались при механической обработке трещин, растрескиваний и промоин на поверхностях клапанов в процессе эксплуатации. Технологические выборки материала элементов оборудования получены по результатам визуального контроля и

© О.Ю. Черноусенко, 2013

магнитопорошковой диагностики (данные эксплуатирующих организаций и лабораторий металла ТЭС). Во время визуального осмотра 2008 года блока ст. №7 в соответствии с требованиями нормативного документа [1] были произведены визуальный осмотр, травление, определение механических свойств основных корпусных деталей автоматических стопорных клапанов (АСК) ЦВД турбины К-800-240 (Заключение № 286-08 Славянской ТЭС) и автоматических защитных клапанов (АЗК) ЦСД турбины К-800-240 (Заключение № 280-05 Славянской ТЭС). В первом случае обнаружены трещины длинной до 8 мм в месте установки конического уплотнительного кольца. Во втором — трещины и скопление пор на внутренней поверхности размером $120 \times 90 \times 12$ мм, $90 \times 35 \times 17$ мм и на наружной поверхности размером $70 \times 50 \times 12$ мм, $80 \times 70 \times 9$ мм, $95 \times 40 \times 10$ мм. Других дефектов не обнаружено.

В расчетных моделях АСК ЦВД смоделированы продольные выборки размером 8 мм в месте установки конического уплотнительного кольца. Также в расчетных моделях АЗК ЦСД смоделированы продольные выборки размером $120\times90\times12$ мм, $90\times35\times17$ мм и на наружной поверхности размером $70\times50\times12$ мм, $80\times70\times9$ мм, $95\times40\times10$ мм (рис. 1).




Рис. 1 — Расчетная модель АСК ЦВД (a) и АЗК ЦСД (δ) турбины K-800-240

Расчет теплового (ТС) и напряженно-деформированного состояния (НДС) проведен с помощью программных комплексов *ANSYS* и *COSMOSWorks* при граничных условиях теплообмена на поверхностях 3-*D* моделей клапанов ЦВД и ЦСД турбины К-800-240 ст. № 7, которые соответствовали эксплуатационным режимам по типу пусков из холодного состояния (ХС), горячего (ГС) и неостывших состояний (НС), стационарного режима.

Для корпуса АСК ЦВД максимальный градиент температур при пуске из XC (рис. 2δ) имеет место в момент выдержки на 360 МВт, соответствующий времени 25800 с от начала пуска. Тепловое состояние патрубков подвода и отвода пара корпуса АСК ЦВД определяется температурами метала порядка $455\,^{\circ}\text{C}$ (рис. 2a). Максимальные условные упругие напряжения возникают при пусках из XC и ГС. Величина интенсивности условных упругих напряжений от совместного действия разности температуры и действия давления пара в корпусе АСК ЦВД отмечена в зоне отвода пара $\sigma_{i\text{Max}} = 144,7$ МПа и в зоне под крышкой корпуса клапана $\sigma_{i\text{Max}} = 117,8$ МПа в момент времени 25800 с при пуске из XC (рис 2δ). Максимальные условные упругие напряжения при пуске из ГС в области горла клапана равны 123 МПа в момент времени 6780 с.




Рис. 2 – TC (a) и НДС (б) АСК ЦВД при пуске из XC. Выдержка на 360 МВт (25800 c)




Рис. 3 – Изменение теплового потока в АСК ЦВД при пуске из ХС




Рис. 4 – TC (*a*) и НДС (*б*) АЗК ЦСД при пуске из ХС. Нагрузка 800 МВт (32400 c)

Тепловой поток в корпусе клапана АСК ЦВД возрастает в процессе пуска из XC в 3 раза и имеет локальные максимумы в начальный период пуска (рис. 3). Общий уровень напряжений в корпусе клапана АСК ЦВД составляет 49–72 МПа при пусках, что не превышает допустимых прочностных характеристик для данного материала.

При резких изменениях температуры свежего пара в процессе нагружения турбины, а также при предтолчковом прогреве, когда при конденсации пара на внутренней поверхности металла клапана возникает температурный удар, напряжения в стенке клапана в местах конденсатных пятен максимальны и могут достигать 450–550 МПа и более. Это может вызвать развитие и углубление литейных дефектов металла клапана и привести к возникновению и развитию трещин.

Тепловое состояние патрубков подвода и отвода пара корпуса АЗК ЦВД определяется температурами метала порядка (296–310) °C при пуске из XC с нагрузкой 800 МВт и моментом времени от начала пуска 32400 с (рис. 4a). Для клапана АЗК ЦСД необходимо отметить, что максимальные напряжения возникают при пусках из XC и ГС, однако они не превышают 155–180 МПа. Максимум напряжений смещается в область высоких давлений, что соответствует конечным этапам пуска. При пуске из XC максимальное значение интенсивностей условных упругих напряжений $\sigma_{i\text{маx}} = 176,35 \text{ МПа}$ находится на внутренней поверхности корпуса в нижней части клапана в момент выхода на номинальный режим, соответствующий времени 32400 с (рис. 4 δ).

Результаты расчетов АЗК ЦСД показали, что общий уровень напряжений в клапане не превысил 35–55 МПа, что соответствует допустимым прочностным характеристикам для данного материала. Максимальные напряжения в корпусе клапана возникают в горловом сечении в зоне седла.

Поврежденность и остаточный ресурс корпусов стопорных клапанов АСК ЦВД и АЗК ЦСД паровой турбины К-800-240. Данные теплового и напряженно-деформированного состояния корпусов клапанов АСК ЦВД и АЗК ЦСД при пусках из характерных тепловых состояний с учетом ремонтно-восстановительных мероприятий согласно данных обследования «Донбассэнергоналадка» и лаборатории металлов СЕ «Славянская ТЭС» позволяют провести расчеты малоцикловой усталости металла корпусов стопорных клапанов.

Поверочный расчет на малоцикловую усталость корпусов стопорных клапанов АСК ЦВД и АЗК ЦСД паровой турбины К-800-240 ст. № 7 выполнен на основании анализа действующих нагрузок и температурных полей в клапанах ЦВД и ЦСД турбины при типичных пусковых режимах. Учтены полученные максимальные и минимальные значения интенсивностей напряжений при стационарных и переходных режимах работы турбоустановки.

Результаты расчетной оценки малоцикловой усталости корпуса клапана АСК ЦВД и АЗК ЦСД с учетом повреждаемости корпусов путем организации выборок металла в местах образования трещин представлены в табл. 1. Размеры и глубины выборок принимались согласно данным последнего визуального контроля металла литых корпусных деталей турбины К-800-240 блока ст. № 7. В таблице 1 представлены температура по толщине стенки клапана, интенсивности напряжений, приведенная деформация корпуса АСК ЦВД и допускаемое число циклов до разрушений.

Таблица 1 Расчетная оценка малоцикловой усталости металла корпуса АСК ЦВД

АСК ЦВД	Температура по толщине стенки клапана t_{max} , °C	Интенсивность напряжений, σ_i , МПа	Приведенная деформация, є _{а пр} , %	Допускаемое число пусков, $N_{\rm d}$ При $n_{\rm u}=5$ и $n_{\rm e}=1,5$
ГС	588	158,7	0,07749	10000
HC-1	483	128,0	0,05076	>1.104
XC	454	172,6	0,06040	$>1.10^4$

Для стопорного клапана ЦСД (АЗК ЦСД) температура стенки клапана, интенсивности напряжений, приведенная деформация и допускаемое число циклов до разрушений представлены в таблице 2.

Таблица 2 Расчетная оценка малоцикловой усталости металла корпуса АЗК ЦСД

АЗК ЦСД	Температура по толщине стенки клапана t_{max} , °C	Интенсивность напряжений, σ_i , МПа	Приведенная деформация, $\epsilon_{a {\rm np}},\%$	Допускаемое число пусков, $N_{\rm д}$ При $n_{\rm u}=5$ и $n_{\rm e}=1,5$
ГС	509	185,00	0,0720	$>1 \cdot 10^4$
HC-1	487	158,00	0,0395	$>1 \cdot 10^4$
XC	427	176,35	0,0680	$>1 \cdot 10^4$

В случае тепловых ударов на начальных этапах пусков, а также при попадании влаги в горячий клапан возможно повышение напряжений до 590–630 МПа. В этом случае допустимое число циклов резко падает и может составить величину порядка 2000–1900.

С использованием данных по тепловому, напряженно-деформированному состоянию и малоцикловой усталости корпусов стопорных клапанов ЦВД и ЦСД паровой турбины K-800-240 (табл. 1 и 2) получена расчетная оценка поврежденности, остаточной допускаемой наработки в годах и индивидуального остаточного ресурса корпусов АСК ЦВД и АЗК ЦСД для энергоблока ст. № 7 Славянской ТЭС (табл. 3). Расчетная поврежденность металла корпусов клапанов АСК ЦВД и АЗК ЦСД турбоагрегата K-800-240 ст. № 7 Славянской ТЭС составляет 4 %. Индивидуальный остаточный ресурс превышает 50000 часов, что позволяет продлить эксплуатацию корпусов АСК ЦВД и АЗК ЦСД на 50000 часов при числе пусков, равном половине паркового количества, т.е. 400 пусков.

В случае тепловых ударов на начальных этапах пусков, а также при попадании влаги в горячий клапан возможно повышение напряжений и снижение общего числа пусков. Поврежденность корпусов клапанов может существенно повыситься и составить порядка (40–70) %. Это повлечет за собой существенное снижение индивидуального ресурса.

Таблица 3

Расчетная оценка поврежденности, остаточной наработки и индивидуального остаточного ресурса корпусов АСК ЦВД, АЗК ЦСД энергоблока ст.№7 Славянской ТЭС

Наименование	Формула	АСК ЦВД	АЗК ЦСД
	$[N_{\rm pl}] \ n_{\Gamma \rm C} = 125$	10000	>1.104
Допускаемое число циклов по различным типам пусков	$[N_{\rm pl}] \ n_{\rm HC-1} = 250$	>1.104	>1.104
различным типам пусков	$[N_{\rm pl}] \; n_{\rm XC} = 38$	>1.104	>1.104
Циклическая поврежденность	$[\Pi_{ ext{ iny I}}] = \sum n_{ ext{ iny I}}/[N_{ ext{ iny I}}]$	0,0413	0,0413
Наработка	Т, час	239934	239934
Число часов работы в год	$ au_{ ext{год}} = T/z$, час	6485,0	6485,0
Годовая циклическая поврежденность	$[\Pi_{\Gamma}"] = \sum n_{ m lr}/[N_{ m pl}]$	0,001086	0,001086
Остаточная наработка с учетом запасов n_{Π}' и n_{Π}''	$G = \{1 - [n_{{\scriptscriptstyle \Pi}}'\Pi']\}/[n_{{\scriptscriptstyle \Pi}}"\Pi_{{\scriptscriptstyle \Gamma}}"]$, год	145,27	145,27
Индивидуальный остаточный ресурс	$T_{ m ocr} = G imes au_{ m rog}$, час	942108	942108
Минимальное число пусков $[N_{\min}]$	$[N_{\min}] = \min [N_{\text{XC}}, N_{\text{HC-1}}, N_{\text{\GammaC}}]$	10000	10000
Общее число пусков	$n_{ m oбiu}$	413	413
Циклическая поврежденность (упрощенная формула)	$[\Pi_{ ext{ iny III}}]_{ ext{ iny III роц.}} = \sum n_{ ext{ iny OGM}}/[N_{ ext{ iny Min}}]$	0,0413	0,0413
Суммарная поврежденность за год (упрощенная формула)	$[\Pi_{\Gamma}''] = [\Pi_{\Pi}'']_{\text{упрош}}/z$	0,001086	0,001086
Остаточная наработка (с учетом запаса $n_{\text{п}}$)	$G = \{1 - [n_{\scriptscriptstyle \Pi}{}'\Pi']\}/[n_{\scriptscriptstyle \Pi}{}''\Pi_{\scriptscriptstyle \Gamma}{}''],$ год	145,27	145,27
Индивидуальный остаточный ресурс (упрощенная формула)	$T_{ m ocr}{}' = G imes au_{ m год}$, час	942108	942108
Остаточный ресурс	$\min [T_{\text{ост}}; T_{\text{ост}}']$, час	942108	942108

Выводы

1 Расчетная степень выработки ресурса металла корпусов стопорных клапанов АСК ЦВД и АЗК ЦСД за прошедший срок эксплуатации турбины ст. № 7 составляет 4 %. Допустимое дополнительное расчетное число пусков не ограничено. Индивидуальный остаточный ресурс составляет более 50000 часов при запасе поврежденности на прогнозируемый период $n_{\pi}"=5$, что позволяет продлить эксплуатацию корпусов стопорных клапанов АСК ЦВД и АЗК ЦСД на 50000 часов при числе пусков, равном половине паркового количества, т.е. 400 пусков.

2 При температурном ударе (заброс конденсата и др.) температурные напряжения в стенке клапана в местах конденсатных пятен максимальны и могут достигать значительных величин. Трещины в ребре жесткости клапана АСК ЦВД могут возникнуть на начальных этапах пусков, поэтому надо строго придерживаться режимных карт пусков по температурным разностям.

3 Продление эксплуатации паровых турбин большой мощности сверх паркового ресурса возможно на основе комплексного обследования стопорных клапанов АСК ЦВД и АЗК ЦСД за прошедший срок эксплуатации турбины.

Список литературы: 1. НД МПЕ України. Контроль металу і продовження терміну експлуатації основних елементів котлів, турбін і трубопроводів теплових електростанцій. – Типова інструкція. СОУ-Н МПЕ 40.17.401:2004. 2. РТМ 108.021.103. Детали паровых стационарных турбин. Расчет на малоцикловую усталость. - М., 1985. - № АЗ-002/7382. - 49 с. 3. РД 34.17.440-96. Методические указания о порядке проведения работ при оценке индивидуального ресурса паровых турбин и продлении срока их эксплуатации сверх паркового ресурса. – М., 1996. 4. Черноусенко, О.Ю. Комплексный подход оценки остаточного ресурса высокотемпературных элементов паровых турбин, отработавших парковый ресурс [Текст] / О.Ю. Черноусенко // Энергетические и теплотехнические процессы и оборудование. Вестник НТУ «ХПИ»: Сб. науч. трудов. – Х.: НТУ «ХПИ». – 2010. – № 2. – С. 59-64. – ISSN 2078-774X. 5. Черноусенко, О.Ю. Оценка поврежденности и остаточного ресурса высокотемпературных корпусов паровой турбины К-800-240 Славянской ТЕС [Текст] / О.Ю. Черноусенко // Энергетические и теплотехнические процессы и оборудование. Вестник НТУ «ХПИ»: Сб. науч. трудов. – Х.: НТУ «ХПИ». – 2012. – № 7. – С. 104-111. – ISSN 2078-774X. **6.** Черноусенко, О.Ю. Моделирование высокотемпературных элементов паровой турбины мощностью 800 МВт и оценка остаточного ресурса ее валопровода [Текст] / О.Ю. Черноусенко // Энергетика и электрификация. – 2012. – № 5. – С. 45-45. – ISSN 0424-9879

Поступила в редколлегию 15.02.13

УДК 621.165.62-192

Поврежденность и остаточний ресурс стопорных клапанов ЦВД и ЦСД паровой турбины K-800-240 Славянской ТЭС [Текст] / О.Ю. Черноусенко // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування. — Х.: НТУ «ХПІ», 2013. — № 12(986). — С. 100-106. — Бібліогр.: 6 назв. — ISSN 2078-774X.

Запропоновано оцінку пошкодження та залишкового ресурсу корпусів стопорних клапанів високого та середнього тиску парових турбін великої потужності з визначенням пошкоджуваності з урахуванням ремонтних відновлюваних змін конструкції в період експлуатації. Наведено розрахункові данні мало циклової утомленості металу корпусів стопорних клапанів високого та середнього тиску та залишкові терміни їх експлуатації для парової турбіни К-800-240 енергоблоку № 7, що працювали в різних експлуатаційних умовах.

Ключові слова: пошкодження та залишковий ресурс, малоциклова утомленість металу, пошкоджуваність, ремонтні відновлювані зміни конструкції.

The enrichment and approach to an estimation of a residual resource of shut-off valve of cylinders of high and middle pressure of steam turbines of the big capacity with definition of damages taking into account repair regenerative changes of a design in operation. Are resulted settlement data of long durability of metal of shut-off valve of cylinders of average pressure and residual terms of operation of steam turbines K-800-240 of power units N_2 7 which worked in different operational conditions.

Keywords: an estimation, residual resource, definition of damages, repair regenerative changes of a design in operation.